



Tarind

- ☒ Sein
- ☒ Põrand
- ☒ Märg ruum
- ☒ Rödu
- ☒ Terrass
- ☒ Sisetingimustes
- ☒ Välitingimustes

Aluspind

- ☒ Lihvitud betoon
- ☒ Tasandussegu
- ☒ Betoonelement
- ☒ Puitpõrand
- ☒ Värvitud pinnad
- ☒ Keraamika ja looduskivid
- ☒ Terrazzo
- ☒ Roostevaba teras sisetingimustes

4140 contact primer

Kasutatakse mitteimavatele pindadele nakkekihi tegemiseks enne isevalguvate tasandussegude, remontsegude, veetõkke, plaadiliimi jms pinnale kandmist.

- Tagab väga hea nakke
- Kasutamiseks sise- ja välitingimustes
- Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

2-komponentne nakkekrunt mittepoorsetele aluspindadele.

4140 contact primer on saadaval 10 kg ämbrites mis sisaldab sideainet ja kõvendit.

Tootekirjeldus

2-komponentne vee baasil kruntaine, mis sisaldab polümeerset sideainet ning pulbrilist kõvendit.

Tehniline teave

Tihedus	1,85 kg/l
Töötlemisaeg	30–40 min
Kuivamisaeg 18°C ja 50% RH juures edasiseks töötlemiseks	2–3 h
Soovituslik töötemperatuur	10–25 °C
Kulu	0,5–0,8 kg/m ² sõltuvalt aluspinnast

Kasutusala

4140 contact primer on kahekomponentne, sisaldab sideainet ja kõvendit. Kasutada alati õiges vahekorras ning kontsentreeritult. Toodet ei tohi segada muude ainetega ega lahjendada. Kivinenud pinda ei tohi jätta katteta.

Aluspinnad

Nakkub enamuste mitteimavate aluspindadega nagu lihvitud betoon, glasuuritud ja glasuurimata keraamika, terrazzo, epoksüüd, värvitud pinnad jne. Roostevaba terase puhul kasutada ainult sisetingimustes.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema sidus ja puhas. Praod, augud ja ebatasasused täita tsementmördiga. Aluspind peab olema puhastatud mustusest, õlist, rasvast, nõrgast värvi- ja liimijäänustest jne.

Paigaldus

Kruntimiseks peab aluspind olema ettevalmistatud ning piisavalt kuiv, et kruntaine saaks nakkuda. Õli ja rasv peab olema aluspinnalt eemaldatud, parima tulemuse saamiseks võib aluspinda puhastada sooja vee ja survepesuriga. Kui sideaine ja kõvendi on korralikult läbi segatud, kanda 4140 contact primer aluspinnale pintsliga või harjaga. Segu tuleb hõõruda hoolikalt aluspinnale, et saada aluspinnaga hea kontakt. Kui kruntkiht on 2–3 tundi kuivanud, võib pinna töötlemist jätkata. Tööriistad puhastada koheselt peale töö lõppu veega.

Ohutusnõuded

Toodet ei pea registreerima REACH järgi. Töötamisel järgida üldisi ohutusnõudeid. Toode eemaldada nahalt seebi ja veega. Vaata ka tooteohutuskaarti.

Pakend

4140 contact primer on saadaval 10 kg plastämbris.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas ning külma eest kaitstult. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.