



Tarind

- ☒ Siseseinad
- ☒ Välisseinad

Aluspind

- ☒ Betoon
- ☒ Tsementkrohv
- ☒ Lubitsementkrohv
- ☒ Kipsplaat
- ☒ Polümeerne seinapahtel
- ☒ Mineraalne seinapahtel
- ☒ mira 5300 netfix

5370 silicone kratz

Silikoonvaigu baasil dekoratiiv krohv sise- ja välisseintele

- Karestruktuur
- Valge, toonitav (vt mira värvikaarti)
- Väga hea veeauru läbilaskvusega
- Vetthülgav
- Imastikukindel, hallitust ja mikroorganisme tõrjuv
- miratherm toode

Kasutatakse erinevate aluspindade viimistluskrohvina sise- ja välispindadel.

Sobib kasutada miratherm soojusisolatsiooni liitsüsteemide kattekrohvina aluspinna mira 5300 netfix peal.

Toode on kasutusvalmis, palava ilma korral või krohvipritsi kasutamisel lisada vajadusel veidi (mitte üle 3%) vett.

Toote kirjeldus

Silikoonvaigu baasil dekoratiiv krohv sise- ja välisseintele.

Tehniline teave

Sideaine	silikoonvaik	
Värv	valge	
Toonimine	mira värvikaart	
Max tera suurus	2,0 mm	
Veeauru difusioonitakistus Sd	0,2 m	
Veeimavuskoefitsient W, DIN 52617	W < 0,05 kg/m ² h ^{0,5}	
Lahusti	vesi	
Kulu	u 3,0 kg/m ²	

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, tolmuva ja kande. Soolad, hallitus, vetikad vm aluspinna naket halvendavad tegurid tuleb eemaldada või töödelda. Mineraalne pahtel ja mira 5300 netfix peavad olema kuivanud vähemalt 48 tundi (niiskel ja külmal ajal kauem), polümeersed aluspinnad peavad olema kuivanud enne nakkekrundi mira 5335 quartz grund pealekandmist. mira 5335 quartz grund peab olema toonitud samasuguseks kui viimistluskrohv, et krundi toon ei kumaks viimistluskrohvi alt välja. Juhul, kui mira 5300 netfix on olnud kaua ilma katteta, puhastada määrdund pind vastavate fassaadipuhastusainetega ja surveveega. Lasta kuivada ning katta seejärel mira 5335 quartz grund nakkekrundiga.

Paigaldus

Temperatuur krohvi mira 5370 silicone kratz pealekandmiseks peab olema vähemalt +6°C (aluspind ja õhk). Vältida liiga kõrget temperatuuri ning otsest päikesekiirgust, mis kiirendavad krohvi kuivamist ja raskendavad töötlemist. Soovitame alati kasutada tellinguid ja katteid. Krohv mira 5370 silicone kratz on kasutusvalmis viimistluskrohv. Enne tööde algust segada vispliga segu hoolikalt läbi. Vajadusel lisada töödeldavuse hõlbustamiseks kuni 3% vett, näiteks kõrge õhutemperatuuri korral või krohvipritsi kasutades. Jälgida, et kõikidesse krohviämbritesse lisataks võrdne kogus vett, vältimaks tooni ebaühtlust.

Krohv mira 5370 silicone kratz kantakse krunditud mira 5300 netfix või muule aluspinnale roostevabast terasest hõõrutiga. Üleliigne materjal eemaldatakse nii, et kihi paksus jääb täpselt tera suurus. Eemaldatud mört segatakse ämbrisse tagasi. Vahetult peale krohvi pinnalekandmist töödelda pind plasthõõrutiga, et saavutada soovitud struktuur. Krohv tuleb ette kanda ainult nii sellise suurusega pinnale, mis suudetakse enne krohvi kuivamist hõõrutiga ära töödelda. Krohv on töödeldav sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest 15–30 minutit.

Krohvi tahenemisaeg sõltub temperatuurist ja õhuniiskusest. Tingimustel +20°C/65% kuivab krohv puutekuivaks u 30 minutiga. Läbikuivamine kestab 2–3 päeva. Kõrge suhteline õhuniiskus ja madal temperatuur pikendavad kuivamisega. Kuivamisajal kaitsta pinda sademete ja külmumise eest.

Tööriistad puhastada kohe peale kasutamist veega. Krohvi sattumisel muudele pindadele eemaldada see viivitamatult puhta veega.

Ohutusnõuded

Käsitleda ettevaatlikult, nagu teisi kemikaale sisaldavaid ehitusmaterjale.

Pakend

25 kg plastämber.

Ladustamine ja transport

Hoida jahedas, kaitsta külmumise eest. Peale avamist sulgeda kaas õhukindlalt. Avamata pakend on kasutuskõlblik vähemalt 2 aastat.

Müük

mira tooted on saadaval primates poodides üle Eesti.